


## ◆北電子[ゴージャグラーKK] 不正主基板

北電子[ゴージャグラーKK]において、新たな仕込み事案の情報が確認されました。現在弊社が把握している情報は以下の通りです。

### ■状況など

- ・ 当該機にて「dE」エラーが発生（設定を打ち変えないと解除できないエラー）
- ・ 主基板を交換しようとしたところ、**ケース裏側にくり貫き痕跡あり／不正チップ混入**
- ・ 主基板のかしめ等に異常は見受けられず、外見上での正否判断は極めて困難



過去、当該機では「不正ソケット」が摘出されておりますが（不正対策通信 2018年2月号参照）、**不正品の発見をより困難にするために、仕込み手口が変化**したものと推測されます。

当該機に限らず、V4チップを搭載している機種（\*1 下記参照）においては、同手口による仕込みが懸念されるため、自主点検の実施をお願いいたします。




### \*1 V4チップ搭載機種（計5機種）

- ・ [ゴージャグラーKK] ※実害あり
- ・ [ニューアームジャグラーEX/KT]
- ・ [マイジャグラーⅢKD]
- ・ [ニューアームジャグラーEX-KA]
- ・ [スーパーミラクルジャグラー/KU]



点検方法 → 次項参照

点検方法 (一例)



万が一、不審な台が確認された場合や、「dE」エラー発生に心当たりのある店舗様におかれましては、下記担当員までご連絡くださいますようお願いいたします。