



# ◆パイオニア [プレミアムハナハナ] 《不正主基板》

先日(9/15)、近畿地方のホールにおいて、パイオニア[プレミアムハナハナ/DX-30]の《不正主基板》が発見されました。(初事案)



2020年9月15日(月) 近畿地方  
パイオニア [プレミアムハナハナ/DX-30]  
《不正主基板》  
(初事案)



下記、点検方法、及び点検推奨機種となりますので、設置店(特に中古導入台)におかれましては、安全点検の実施をお願いいたします。

点検方法 / 点検推奨機種

参考画像：点検方法

手鏡などを使用し  
主基板裏を確認

- ◎点検推奨機種
- ・ **プレミアムハナハナ/DX-30 (実害あり)**
  - ・ ツインドラゴンハナハナ/DX-30
  - ・ ニューキングハナハナ DX-30
  - ・ ハナハナホウオウ EX-30
  - ・ ドリームハナハナ/DX-30
  - ・ グレートキングハナハナ/DX-30
  - ・ ニューシオサイ/EX-30
  - ・ シークレットハイビスカス/AA
- など
- パイオニア全般、安全点検の実施を！**

不正概要など詳細は不明となっておりますが、北電子[ゴーゴージャグラーKK]などにおける《不正主基板》と同様、セット打法により特賞を誘発する不正である可能性が考えられます。

新たな情報が入り次第、続報にてお伝えいたします。