

## ◆続報 [パイオニア] 不正主基板 ツインドラゴンでも！

既報(2020年8・9月合併号)にてお伝えいたしました、パイオニア《不正主基板》につきまして、[ツインドラゴンハナハナ/DX-30]においても同様の仕込みが確認されました。(中古導入台 複数台)



今回、不正品が発見された台の一部においては、営業中にいくつかの不具合が生じていた模様です。

### ■不具合内容 [ツインドラゴンハナハナ/DX-30] 《不正主基板》

- ・ 告知ランプが点灯しても、ボーナス図柄が(BIG/REG 共に)揃わない (1日1回のペースで頻繁に発生)
- ・ 通常時に突然 REG ボーナスの音楽が流れる
- ・ BIG 確定のテンパイ音が鳴っても、BIG が揃わない(REG が揃うことあり)

設置店(特に中古導入台)におかれましては、上記不具合内容をご把握、共有していただき、営業中に不審な挙動があった際には、担当員までご連絡くださいませ。

また、不正品の画像を掲載いたしますので、安全点検実施の際にご参照ください。



不正概要など詳細は不明となっておりますが、北電子[ゴーゴージャグラー-KK]などにおける《不正主基板》と同様、セット打法により特賞を誘発する不正である可能性が考えられます。

新たな情報が入り次第、続報にてお伝えいたします。