

◆ ジェイビー[Pスーパーコンビ] 油玉ゴト(スタート2倍)

先日、愛知県の店舗様において、ジェイビー[Pスーパーコンビ α 7500js]を狙った《油玉ゴト》の情報が確認されました。(初事案)

当該機は先週導入となった、いわゆる「一発台」となりますが、油玉の効果によりスタート値(役モノ入賞率)が約2倍まで上昇していたとのことです。

[Pスーパーコンビ α 7500js] 油玉ゴト



設置店におかれましては、データ異常が発生した際には、次項を参照に十分ご注意ください。

【点検 POINT】 油玉ゴト

- ・ 上皿 / 下皿
- ・ 役モノ内
- ・ 盤面
- ・ 発射カセット / 発射レール
- ・ ガラス面内側
- ・ ハンドル
- ・ アウトボックス
- ・ ドル箱(各台計数機)
- ・ 銀棚下



データ異常が発生した際には、油の痕跡チェックを!!

■被害機種 油玉ゴト (実害機種より、一部抜粋)	
2015.5～	ジェイビー [CR フィーバークィーンⅡ]
2016.2～	ジェイビー [CR グレートザキングJV]
2017.6～	ジェイビー [CR フィーバークィーンⅡD2]
2017.6～	ジェイビー [CR ジェットアローⅡ号 r3]
2018.8～	豊丸 [CR 今日もカツ丼Z2]
2018.12～	サンスリー [CR クジラッキーYCA]
2019.3～	A-gon [CR キングオブダーツ]
2019.6～	ディ・ライト [CR ウルトラジャンボ AC-N]
2021.1～	ジェイビー [P スーパーコンビ α 7500js] new

今回お伝えいたしました、[P スーパーコンビ α 7500js]に限らず、上記被害機種においてスタート異常が発生した際には「油玉ゴト」の可能性が考えられますので、油の痕跡チェックをお願いいたします。

参考：犯行手口



過去、「油玉ゴト」の犯行手口として、「おしぼり」に油を染み込ませる(玉が乾いてきたら油を補充する)手口が確認されております。

先般、新型コロナウイルスの感染防止対策として、「おしぼり」や「除菌シート」を使用されるお客様が増えていることから、早期での当該ゴト行為の発見が困難となることが考えられます。

◎「油玉ゴト」における注意点

一度でも「油玉ゴト」の被害に遭ってしまいますと、セル盤や役モノ内の清掃をしなければ、その後ご遊技されるお客様においてもスタート値の異常が発生してしまいます。

状況を確認せずに声掛けしてしまいますと、「一般のお客様をゴト師扱いしてしまう」ことも懸念されますので、対応には十分ご注意ください。