


## ◆ 三共 [P 蒼穹のファフナー2] どつきゴト (ガラス開放)

先般、三共[P 蒼穹のファフナー2]において、V入賞(連チャン)確率の上昇を狙った《どつきゴト》事案が全国各地で発生している状況です。

直近の被害事例においては、事前に枠上部を引き下げ「ガラス開放状態」にすることで、**標準搭載の振動センサーを無効化**し、どつき行為に及んでいたケースが確認されております。



当該手口の対策としては、**外部端子板の水色(振動エラーを検知)の接続**に加え、**緑(ガラス開放エラーを検知)の接続**をしていただくことで、ゴト被害をいち早く察知することが可能となります。



**ガラス開放エラーは約30秒後に自動解除**となるため、ホール巡回中の発見は困難を極めます。設置店におかれましては、外部端子板の接続状況をご確認いただき、引き続き警戒をお願いいたします。