

## ◆ [P AKB48 ワンツースリー] 電チューセルゴト(初事案)

先般、関東エリア、及び東海エリアにおいて、オッケー[P ぱちんこ AKB48 ワンツースリーフェスティバルL1]を狙った《電チューセルゴト》事案が発生しております。


### ■状況など (11/8 埼玉)

- ・ 14:30頃 ゴト師4人組が入店
- ・ 実行役が当該機へ着席（両隣には壁役が着席）し、犯行開始  
→ **左手で不正器具を操作する仕草あり**
- ・ 大当り発生後、打ち子へ交代  
※実行役、監視役、壁役は退店
- ・ 打ち子は約1時間遊技し、約10,000玉を交換
- ・ 当該機のデータ異常により発覚  
→ 初当り時のT1Y **通常：4R大当りのみ** / **不正：10R大当り**

### ■状況など (11/12 岐阜)

- ・ 13:00頃 ゴト師4人組が時間差で入店
- ・ 当該機付近をうろつき、監視役、壁役は携帯電話でやり取り
- ・ 実行役は、店舗スタッフが当該機のあるコースから遠ざかったタイミングで犯行開始
- ・ 大当り発生後、打ち子へ交代  
※実行役、監視役、壁役は退店
- ・ 打ち子は約2時間遊技し、約33,000玉を交換

上記、埼玉県的事案においては、メーカー対策品を設置している状況での被害となりますので、営業中のゴト行為を察知するために、外部端子板の接続、及びホールコンへの出力状況をご確認くださいませ。



### ■外部端子板 接続推奨

- ・ 「赤」端子：セキュリティ（異常入賞や磁石エラーなどの検知が可能）
- ・ 「茶」端子 or 「紫」端子：特図2（電チュー入賞の検知が可能）

※機種やホールコンによって検知方法(接続端子)が異なります

※取り扱い説明書の確認やメーカーへの問い合わせを！

### ■接続推奨機種

京楽 [P ぱちんこウルトラマンタロウ 2K6] (**実害あり**)

オッケー [P ぱちんこ AKB48 ワンツースリーフェスティバルL1] (**実害あり**)

オッケー [PA ぱちんこ AKB48 桜 LIGHTver.満開モード搭載 MA5] (**同様の被害懸念**)

※一種二種混合機は特に注意が必要