

## ◆ [P うまい棒 4500 から 10500V1] どつきゴト

アムテックス[P うまい棒 4500 から 10500V1]を狙った《どつきゴト》の被害が複数件確認されております。



### ■状況など (2/18 兵庫)

- ・データ異常 (スタート値) により発覚  
→ 通常：0.3 前後 / 不正：0.5 前後
- ・録画映像を確認したところ、複数回にわたって PUSH ボタン付近を叩いていた  
→ 標準搭載の振動センサー発報なし
- ・どつき行為による、役モノ突破 (スタート入賞) 率の上昇が目的

当該機にて振動を検知した場合、標準搭載の振動センサーが発報しますが、**約 60 秒後に自動解除**となるため、**セキュリティ線 (外部端子板「水色」)**の接続、およびホールコンへの出力状況をご確認くださいませ。



設置店におかれましては、遊技者の挙動に注意していただき、「**枠を押さえながら遊技している**」**「PUSH ボタン付近を叩いている**」などの仕草が見受けられた場合には、下記担当者までご連絡くださいませ。

また、標準搭載の振動センサーが発報しないケースもございますので、ハウスルールを筐体付近へ掲示していただくなど、十分警戒をお願いいたします。