


◆ [P ぱちんこキン肉マン 3M7] 電チューセルゴト発生

先般、オッケー[P ぱちんこキン肉マン 3M7]を狙った《電チューセルゴト》事案が複数件確認されております。(初事案)

現状、犯行手口の特定には至っておりませんが、筐体左下の蝶番部よりゲタをかませ、強引に煽ってセルを挿入していることが考えられます。



当該機においては、通常時の特図2入賞で「異常入賞エラー1」が発生しますが、報知する内容は「枠ランプの赤点滅のみ」となっており、コース巡回中の発見は困難となります。

一部被害店においては、セキュリティ線(外部端子「赤」)の接続によりナンバーランプが発報し、ゴト行為の早期発見に至ったケースもございます。(大当りによる出玉を獲得される前にゴト師は退店)



設置店におかれましては、外部端子「赤」の接続状況のご確認、及び発報テスト(*)のうえ、十分警戒をお願いいたします。

* セキュリティ線：「磁石検知」の誘発で発報テストが可能(玉拾い用の磁石棒を盤面に近づける等)

