

## ◆ 夏休み・お盆営業に向けて「要注意機種」まとめ

これから夏休み・お盆の時期がやってまいります。一見客なども増える時期に向けて、今年に入り被害が発生している不正をまとめました。


自店の設置機種における「要注意機種」をリストアップしていただき、各店今一度警戒・対策の見直しをしていただきますよう、お願いいたします。

### 1：「糸付き玉ゴト」

- 要注意（実害発生）機種
- ・サミー系パチンコ「闘神モデル」

型式名	設置店舗数※	直近の被害内容
P 北斗の拳 8 究極乱世 SSF	3,105	2月 関東
P デジハネ蒼天の拳双龍 GSB	1,527	2月 関東
PA デジハネエウレカセブンハイエボゼロ SSJD	1,437	2月 関東／2日連続同一人物の犯行
P 超ハネ獣王 SMA	91	6月 近畿／従業員の気づきで未遂

※2023年7月20日現在／P-WORLD 調べ



### ■ POINT

・データ異常やアウト異常などで、被害に遭った後に気付くケースが多い  
⇒こまめなデータチェック／スタート値のアラート設定等の見直しを！

・盤面や遊技客の手元の動きを要警戒！

・同じゴト師が都道府県をまたがって行脚しているケースも！

2: «どつきゴト»

■ 要注意 (実害発生) 機種

型式名	設置店舗数	直近の被害内容
P うまい棒 4500 から 10500V1	3,300	5月 九州/約 10,000 発の被害
P 真シャカ RUSH G	596	2月 中部/約 18,000 発の被害
P 真シャカ RUSH A		
P 真シャカ RUSH A2		
P ゴールデン鳳凰∞～全突アクセルスベック～	1,435	1月 関東/約 8,000 発の被害
PA ゴールデン鳳凰∞		

※2023年7月20日現在/P-WORLD 調べ



マルホン [P真シャカRUSH A2] どつきゴト



3日連続で、当該機でどつきゴト発生  
約18,000発の被害

ゴト師は自力で大当たりを引き当て、  
回転体による「天昇チャレンジ」中に  
ガラスを叩くような仕草をし、大当たりを  
連チャンさせていた

手口は連チャンモードである「真シャカ  
RUSH」の終了の可能性のある「天  
昇チャレンジ」で、「蘇ろーラー役物」  
でのどつき行為によりV入賞確率を上げ、  
連チャンモードを継続させる手口  
であると思われる

蘇ろーラー役物



エラー音 : あり  
液晶 : 振動を検出しました  
枠ランプ : 赤点灯  
盤面 : 消灯  
遊技続行 : 可能  
解除方法 : 約60秒後に自動解除

マルホン [Pゴールデン鳳凰∞～全突アクセルスベック～]



どつき箇所  
(ガラス面右下)

【目的】  
転生クルーンチャレンジ時にどつき  
転落を回避させ、∞ゲームへの引き  
戻しを図る

1月11日 東日本の店舗状況  
映像確認すると、転生クルーンチャレン  
ジと思われる状況において、5回中5回  
ともどつきを行っており、全て∞ゲーム  
を引き戻していた

クルーン内でタイミングよくどつくことで、  
手前の穴への入賞が容易に可能! ?

■ POINT

- ・遊技者の挙動を要警戒!
- ⇒監視しやすい位置に移動させるなど警戒を!
- ・セキュリティ情報線 (いずれの機種も水色) の接続、外付けの振動センサーなども有効活用!

### 3: «電チューセルゴト»

#### ■ 要注意 (実害発生) 機種

- ・ 一種二種混合機

型式名	設置店舗数	直近の被害内容
P スーパー海物語 IN 沖縄 5YTC	4,284	6月 東北 / 被害痕跡有り
P 大工の源さん超韋駄天ブラック CS	2,741	1月 関東 / 被害痕跡有り
P デビルマン疾風迅雷 S-X1 YT959	1,066	4月 九州 / 被害痕跡有り

※2023年7月20日現在 / P-WORLD 調べ

#### 三洋 [P大工の源さん超韋駄天ブラックCS]

- ・ ガラス枠左下の蝶番部分を工具等であおり、そこからセル挿入
- ・ メーカー対策品(フレーム板金カバー)をかわした新経路
- ・ 情報線(水色) 接続必須!



セル侵入経路  
痕跡箇所



#### ■ POINT

- ・ ゴト師は単独ではなくグループで来ることがほとんど  
⇒ 実行役・壁役・見張り役・打ち子 など  
⇒ 対象機種の稼働状況・着席状況に要注意!  
⇒ 「キャッチ行為」にも要注意!
- ・ 現在の実害機種のみならず、シリーズ台や同様の一種二種混合機にも注意が必要!
- ・ 外部端子板「セキュリティ情報線」の接続は必須!