



◆ 大都技研 [P Re ゼロ鬼がかり M08] 新たな仕込み事案の情報！！

すでに「不正盤面中継端子板」ならびに「不正扉周辺基板」が摘出されてきた、大都技研 [P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり ver.M08] において、**新たな仕込み事案**の情報が入りました。

仕込み箇所：内枠中継端子板



不正品の性能等は現状不明ですが、過去に摘出されている「不正盤面中継端子板」と同様、不正に RUSH を継続させるために使用するものと思われます。

※不正品使用時での『異常入賞エラー』発報の有無は現在調査中

設置店舗におかれましては、新台購入・中古購入・レンタル等に関わらず、自店の遊技台を確認されることを推奨いたします。

### 点検方法：内枠中継端子板



### ■点検ポイント

- ・電源は必ず『OFF』で実施
- ・基板を外した際は、確実に元の状態に戻すこと  
⇒セル盤を戻す際に故障の原因になる可能性も
- ・点検終了後は液晶確認や動作確認の実施を推奨

続報入り次第、改めてお伝えさせていただきますが、取り急ぎ設置店舗におかれましては十分にご注意いただきますようお願いいたします。