

◆ どつきゴト 被害機種まとめ② 監視・警戒必要機種!

先般、ぱちんこコーナーを狙った「どつきゴト」に関しまして、依然として被害が絶えない状況にあります。

機種によって標準搭載されている振動センサーの検知頻度は異なりますが、下記3機種に関しましては、標準搭載の振動センサーが発報するケースは少なく、セキュリティ線を接続していても関わらず、被害に遭ってしまった事例が多々確認されております。

### アマテックス [P うまい棒 4500 から 10500V1]

【設置店舗数】 **約 1700 店舗** (P-world 調べ)

犯行目的	標準搭載のセンサー検知	セキュリティ線の接続
スタート入賞率 UP	▲：振動	水色：推奨

※関連記事：GT ニュース No.2307, No.2308 / 犯行動画 No.0318, No.0319



### マルホン [P 真シャカ RUSH] シリーズ

【設置店舗数】 **約 240 店舗** (P-world 調べ)

犯行目的	標準搭載のセンサー検知	セキュリティ線の接続
役物抽選時の V 入賞率 UP	▲：振動	水色：推奨

※関連記事：GT ニュース No.2352



## マルホン [Pゴールデン鳳凰∞] シリーズ

【設置店舗数】 **約 60 店舗** (P-world 調べ)

犯行目的	標準搭載のセンサー検知	セキュリティ線の接続
役物抽選時の <b>V 入賞率 UP</b>	▲：振動	水色：推奨

※関連記事：GT ニュース No.2346 / 犯行動画 No.0329, No.0330



下記、アムテックス [P バキ 319H1YZ2] に至っては、犯行時 (バトルチャレンジ中) に標準搭載の振動センサーが検知しないため、セキュリティ線の接続による効果が発揮されません。

※外付けの振動センサーをご希望のかたは弊社 CS 担当者までご連絡ください

## アムテックス [P バキ 319H1YZ2]

【設置店舗数】 **約 360 店舗** (P-world 調べ)

犯行目的	標準搭載のセンサー発報	セキュリティ線の接続
<b>RUSH 突入率 UP</b>	×：振動	効果なし

※関連記事：GT ニュース No.2391 / 検証動画 No.0344, 犯行動画 No.0346

