

◆要注意！メーカー対策品 対象機種/取付状況

先般、ぱちんこ遊技機的一种2種混合機を狙った「電チューセルゴト」事案が相次いで発生しておりますが、その対策として都度メーカーから対策品が無償提供されている状況です。


しかしながら、そのメーカー対策品の対象機種が複数となり、混乱されている店舗様も多いのではないのでしょうか。

実際、対象機種ではないものに当該対策品が設置されていたり、中古枠を使用しているがため、本来その対策品が設置されていなければならない機種に設置されていなかったりといった型式相違とも呼べる状態になっているものも散見されております。

1. 三洋、サンスリー

【一例】三洋 [P魔法少女リリカルなのは2XCB]

メーカー対策品(フレーム板金カバー)「設置なし」が、正しい型式！




	型式名	①フレーム板金カバー NEWS.2266・2267
【三洋】	・P大工の源さん超韋駄天YTA	変更届
	・P大工の源さん超韋駄天YBB	変更届
	・Pストライクウィッチーズ2HCL	型式
	・P大工の源さん超韋駄天ブラックCS	型式
	・PA元祖大工の源さん2JBB	型式
	・Pストライクウィッチーズ2HBC	型式
	・Pスーパー海物語IN沖縄5LTV	変更届
	・PAスーパー海物語IN沖縄5SBA	変更届
	・Pスーパー海物語IN沖縄5SCF	変更届
	・Pスーパー海物語IN沖縄5STA	変更届
	・Pスーパー海物語IN沖縄5YTC	型式
	【サンスリー】	・Pギンパラ夢幻カーニバルHTK
・Pギンパラ夢幻カーニバルHCA		変更届
・PAギンパラ夢幻カーニバルHBA		型式
・P GO!GO!マリン3JTD		型式

2. 京楽、オツケー

【一例】 オツケー [P GANTZ3 M21]

メーカー対策品(不正防止部品(上、中、下)) 「設置あり」が、正しい型式！



※参考

【京楽／オツケー】不正防止部品(上、中、下、内) 計4点


2021年7月中旬
同枠 初被害




2021年11月中旬
メーカー対策3点 → 被害



2022年6月下旬
メーカー対策4点 → 被害



2021年9月 メーカー対策配布開始



2022年3月 追加分 配布開始

	型式名	①不正防止部品（上中下）	②不正防止部品（内）
		NEWS.2279・2285	NEWS.2309
【京楽】	・Pウルトラマンタロウ2K6	変更届	変更届
	・PAウルトラ6兄弟A5	変更届	変更届
	・P乃木坂46KJ2	変更届	変更届
	・Pウルトラマンタロウ2超決戦LIGHTverKA3	型式	変更届
	・P仮面ライダー闇のライダーVer.K2	型式	変更届
	・PウルトラマンティガK17	型式	型式
【オッキー】	・P AKB48ワンツースリーフェスティバルL1	変更届	変更届
	・PA AKB48桜LIGHTver.満開モード搭載MA5	変更届	変更届
	・PA冬のソナタForeverMA1	変更届	変更届
	・Pキン肉マン3M7	変更届	変更届
	・Pキン肉マン3M21	変更届	変更届
	・PGANTZ3M3	型式	変更届
	・PAキン肉マン3特盛ミートバージョンMJ1	型式	変更届

変更届出書類を提出することで対応可能なものであれば、正規手続きを行うことで何ら問題ありませんが、型式として検定を通過している機種に関しては、当該部品の「設置有無」は行政処分の対象になる可能性も十分あります。

各店におかれましては、上記表をご参考の上、早急に見直しを行っていただくとともに、年末年始のゴト事案にも引き続き十分警戒をお願いいたします。