



◆[ゴージャグ KK]など 不正主基板 画像/セット打法

先日、全日遊連を通じて、北電子[ゴージャグラーKK]などにおける《不正主基板》の注意喚起がメーカーよりありましたので、実際に摘出された不正品の画像を掲載いたします。

また、先月の弊社検査時においても、[ゴージャグラーKK]、[マイジャグラーⅢKD]各1台から《不正主基板》が発見されておりますが、録画映像を見返した結果、打ち子によるセット打法と思われる様子が確認されましたので、以下内容を監視等にお役立てくださいませ。

■参考画像：北電子 [ゴージャグラーKK] など 《不正主基板》



※点検方法詳細：不正対策通信 2020.1月号 参照

■打ち子のセット打法と思われる様子



当該事案で確認された打ち子は、およそ2時間の犯行で約2,000枚のメダルを獲得しております。

万が一、不審な挙動、特に「遊技開始前の中ボタン長押し」や、「dE エラー発生」が確認された際には、自主点検等の実施をお願いいたします。