

◆ [P 乃木坂 46] どつきゴト 被害続出！

今年の1月下旬より、全国各地にて、京楽[P ぱちんこ乃木坂 46KJ2]を狙った《どつきゴト》事案が相次いで発生しております。


ゴト師はガラス面を複数回どつくことで「特図2のハネ」を開放し、通常時の右打ちにて特図2への不正入賞(約1/3.7で確変大当り or ハズレでも時短*)を狙っております。

* 時短消化前に再度どつた場合は標準搭載の「振動センサー」検知(サイド液晶に「衝撃検知」表示)

■ 犯行時の様子 (1/22 滋賀)



■ 情報線「赤」の接続を！



いずれの被害店においても、特図2への入賞時に「異常入賞エラー」が発生しておりますが、

- ・エラーが約30秒後に自動解除
- ・実行役がスピーカーを抑えエラー音を消音
- ・壁役・監視役の存在(キャッチ行為)

これらの理由により、発見が遅れてしまうことが十分に考えられます。

設置店におかれましては、情報線「赤」を接続のうえ、ホールコンのアラート設定を見直していただくなど、十分警戒をお願いいたします。